

СОДЕРЖАНИЕ

ЧАСТЬ 1	10
ВВЕДЕНИЕ	10
1 АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРНЫХ ДАННЫХ О ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЯХ И ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ФАЗ СИСТЕМ Co–Ni–Zr, Ni–Ti–Zr, Co–Cu–Ti, Co–Cu–Zr, Cu–Ni–Hf, Cu–Fe–Zr, Cu–Fe–Hf И ГРАНИЧНЫХ ДВУХКОМПОНЕНТНЫХ СИСТЕМ	15
1.1 Фазовые равновесия и термодинамические свойства фаз в тройной системе Co–Ni–Zr	15
1.1.1 Система Co–Ni	15
1.1.2 Система Co–Zr	17
1.1.3 Система Ni–Zr	20
1.1.4 Система Co–Ni–Zr	22
1.2 Фазовые равновесия и термодинамические свойства фаз в тройной системе Ni–Ti–Zr	26
1.2.1 Система Ni–Ti	27
1.2.2 Система Ti–Zr	30
1.2.3 Система Ni–Ti–Zr	31
1.3 Фазовые равновесия и термодинамические свойства фаз в тройной системе Co–Cu–Ti	37
1.3.1 Система Cu–Co	37
1.3.2 Система Co–Ti	41
1.3.3 Система Cu–Ti	43
1.3.4 Система Co–Cu–Ti	46
1.4 Фазовые равновесия и термодинамические свойства фаз в тройной системе Co–Cu–Zr	50
1.4.1 Система Cu–Zr	51
1.4.2 Система Co–Cu–Zr	53
1.5 Фазовые равновесия и термодинамические свойства фаз в тройной системе Cu–Ni–Hf	55

1.5.1 Система Cu–Ni	55
1.5.2 Система Cu–Hf	57
1.5.3 Система Ni–Hf	61
1.5.4 Система Cu–Ni–Hf	63
1.6 Фазовые равновесия и термодинамические свойства фаз в тройной системе Cu–Fe–Zr	64
1.6.1 Система Cu–Fe	64
1.6.2 Система Fe–Zr	67
1.6.3 Система Cu–Fe–Zr	70
1.7 Фазовые равновесия и термодинамические свойства фаз в тройной системе Cu–Fe–Hf	70
1.7.1 Система Fe–Hf	72
1.7.2 Система Cu–Fe–Hf	73
2 МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТА И ОБРАБОТКИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ДАННЫХ	75
2.1 Конструкция высокотемпературной изопериболической калориметрической установки	75
2.2 Исходные материалы	78
2.3 Методики проведения калориметрического эксперимента и обработки его результатов. Справочные данные и условия проведения опытов	78
2.4 Аппроксимация результатов эксперимента	81
3 ЭНТАЛЬПИИ СМЕШЕНИЯ ТРЕХКОМПОНЕНТНЫХ РАСПЛАВОВ СИСТЕМ Co–Ni–Zr, Ni–Ti–Zr, Co–Cu–Ti и Co–Cu–Zr, Cu–Ni–Hf, Cu–Fe–Zr И Cu–Fe–Hf	84
3.1 Результаты калориметрического исследования энталпии смешения жидких сплавов системы Fe–Hf	84
3.2 Результаты калориметрического исследования энталпии смешения жидких сплавов системы Co–Ni–Zr	86
3.2.1 Данные о парциальной энталпии смешения циркония	87
3.2.2 Данные об интегральной энталпии смешения расплавов	91

3.3 Результаты калориметрического исследования энталпии смешения жидких сплавов системы Ni–Ti–Zr	95
3.3.1 Данные о парциальной энталпии смешения циркония и титана	95
3.3.2 Данные об интегральной энталпии смешения расплавов	99
3.4 Результаты калориметрического исследования энталпии смешения жидких сплавов системы Co–Cu–Ti.....	103
3.4.1 Данные о парциальной энталпии смешения титана	103
3.4.2 Данные об интегральной энталпии смешения расплавов	106
3.5 Результаты калориметрического исследования энталпии смешения жидких сплавов системы Co–Cu–Zr	110
3.5.1 Данные о парциальной энталпии смешения циркония	111
3.5.2 Данные об интегральной энталпии смешения расплавов	112
3.6 Результаты калориметрического исследования энталпии смешения жидких сплавов системы Cu–Ni–Hf.....	118
3.6.1 Данные о парциальной энталпии смешения гафния.....	118
3.6.2 Данные об интегральной энталпии смешения расплавов	119
3.7 Результаты калориметрического исследования энталпии смешения жидких сплавов системы Cu–Fe–Zr	126
3.7.1 Данные о парциальной энталпии смешения циркония	126
3.7.2 Данные об интегральной энталпии смешения расплавов	129
3.8 Результаты калориметрического исследования энталпии смешения жидких сплавов системы Cu–Fe–Hf.....	133
3.8.1 Данные о парциальной энталпии смешения гафния.....	134
3.8.2 Данные об интегральной энталпии смешения расплавов	136
4 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ЭНАЛЬПИЙ СМЕШЕНИЯ РАСПЛАВОВ АМОРФООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ ПО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЙ И РЕЗУЛЬТАТАМ ИХ ОПИСАНИЯ	142
4.1 Парциальные энталпии смешения титана, циркония и гафния	142
4.2 Интегральные энталпии смешения компонентов.....	147
4.3 Вклад тройного взаимодействия в интегральную энталпию смешения	157

5 ЗАКОНОМЕРНОСТИ ИЗМЕНЕНИЯ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ РАСПЛАВОВ АМОРФООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОПИСАНИЯ В РАМКАХ МОДЕЛИ АССОЦИИРОВАННОГО РАСТВОРА	166
5.1 Общий подход к описанию термодинамических свойств в рамках модели ИАР	166
5.2 Моделирование термодинамических функций смешения расплавов систем Fe–Zr и Fe–Hf	171
5.3 Описание термодинамических функций смешения трехкомпонентных расплавов в рамках модели ИАР	180
5.3.1 Термодинамические функции смешения жидких сплавов системы Cu–Ti–Zr	180
5.3.2 Термодинамические функции смешения жидких сплавов системы Co–Ni–Zr	184
5.3.3 Термодинамические функции смешения жидких сплавов системы Ni–Ti–Zr	187
5.3.4 Термодинамические функции смешения жидких сплавов системы Co–Cu–Ti	192
5.3.5 Термодинамические функции смешения жидких сплавов системы Co–Cu–Zr	195
5.3.6 Термодинамические функции смешения жидких сплавов системы Cu–Ni–Hf	198
5.4 Особенности концентрационной зависимости термодинамических свойств расплавов	201
5.5 Особенности температурной зависимости термодинамических свойств расплавов	207
5.6 Моделирование степени ближнего химического порядка в расплавах трехкомпонентных систем и прогнозирование концентрационных областей аморфизации	222

ЧАСТЬ 2	236
6 МОДЕЛИРОВАНИЕ РАВНОВЕСНЫХ И МЕТАСТАБИЛЬНЫХ ФАЗОВЫХ ПРЕВРАЩЕНИЙ В АМОРФООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМАХ	236
6.1 Моделирование фазовых равновесий в рамках CALPHAD-метода.....	236
6.1.1 Моделирование энергии Гиббса чистых элементов	237
6.1.2 Моделирование энергии Гиббса фаз двухкомпонентных систем.....	241
6.1.3 Моделирование энергии Гиббса фаз трехкомпонентных систем	244
6.1.4 Процедура термодинамического описания двойных и тройных систем	250
6.2 Термодинамическое описание системы Cu–Ti–Zr	255
6.2.1 Термодинамическое описание системы Cu–Ti	255
6.2.2 Термодинамическое описание системы Cu–Zr	260
6.2.3 Термодинамическое описание системы Ti–Zr	265
6.2.4 Данные о фазовых превращениях в системе Cu–Ti–Zr	267
6.2.5 Информация о предшествующих термодинамических описаниях системы Cu–Ti–Zr.....	272
6.2.6 Оптимизация параметров моделей и результаты расчетов фазовых равновесий в системе Cu–Ti–Zr	274
6.3 Расчет метастабильных фазовых превращений с участием переохлажденных расплавов рассмотренных аморфообразующих систем ..	286
6.3.1 Методика расчета метастабильных фазовых превращений с участием переохлажденных расплавов.....	286
6.3.2 Примеры расчета для двухкомпонентных систем Cu–Ti, Cu–Zr, Ni–Ti	291
6.3.3 Пример прогнозирования концентрационных областей аморфизации для расплавов трехкомпонентной системы Cu–Ti–Zr	298
7. ПРИНЦИПЫ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКОГО ПОДХОДА К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ КОНЦЕНТРАЦИОННЫХ ОБЛАСТЕЙ АМОРФИЗАЦИИ РАСПЛАВОВ	317
ВЫВОДЫ	326
ПЕРЕЧЕНЬ ССЫЛОК.....	330
ПРИЛОЖЕНИЯ	352